

## 淀川河川事務所事業実施結果報告

### 管理課

1. 槇島地区護岸補修工事 . . . . . 1
2. 吉之見樋門応急対策工事（樋門撤去工事） . . . . . 2


### 工務第一課

3. 大山崎地区他緊急用河川敷道路設置工事 . . . . . 3




事業実施結果報告様式

作成日 平成 24 年 5 月 25 日

担当課:	管理課	担当係	維持係
工事名称	榎島地区護岸補修工事		
工事状況	24 年 4 月 21 日	完了	継続 備考
事前調査	有り	無し	概略内容
環境委員指導者名	紀平委員、河合委員		
完成状況写真等			
進捗状況	<p>捨て石を実施することにより、ナカセコカワニナの生息地として期待できる。                  施工完了後の調査を実施する予定である。(時期調整中)</p>		

事業実施結果報告様式

作成日 24 年 5 月 15 日

担当課:	管理課	担当係	維持係
工事名称	吉之見樋門応急対策工事(樋門撤去工事)		
工事状況	24 年 3 月 30 日	完了	継続 備考
事前調査	有り	無し	概略内容
環境委員指導者名	光田委員		
完成状況写真等			
進捗状況	<p>現地視察した結果、セイタカアワダチソウ、セイバンモロコシ、オギ、クズであり、木津川としては植物の種類が乏しい状態の法面になっていた。 現状の植生としては、特に配慮する必要がなく、堤防法面は張芝で復旧した。</p>		

事業実施結果報告様式

作成日 平成 24 年 5 月 25 日

担当課:	工務第一課	担当係	工務係
工事名称	大山崎地区他緊急用河川敷道路設置工事		
工事状況	24 年 2 月 日	完了	継続 備考
事前調査	有り	無し	概略内容
環境委員指導者名	光田委員・村上委員・保田委員		

完成状況写真等



進捗状況

現地視察においてカヤネズミの巣が2個確認され、オギ群落の箇所は繁殖期に近い11月を避けるよう委員からアドバイスがあり、12月からの施工とした。